sprint-anleitung-de Seite 1 / 16

Sprint Durchlauf-Sprühätz- / -ent-wickleranlage

Original Betriebsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Prospekt Sprint	. 2
Eigenschaften:	.3
Technische Daten: Sprint 3000	.3
mögliche Optionen/Module:	.3
EG-Konformitätserklärung	.4
Bestimmungsgemäße Verwendung	.5
Sicherheitshinweise	.5
Allgemein	.5
Transport	.5
Aufstellungsort	.5
Elektrik	.5
Wasseranschluss	.5
Persönliche Schutzausrüstung	.5
Temperatur	.6
Arbeitssicherheit	.6
Abluft	.6
Umweltschutz	.6
Abwasser	.6
Aufbau Standardmaschine mit Umlaufspüle	.7
Aufbau verkürzte Maschine ohne Umlaufspüle.	.8
Technische Daten Sprint 300 D - kurz	.9

Technische Daten Sprint 3000	9
Technische Daten Sprint 450 d kurz	10
Technische Daten Sprint 4500	10
Technische Daten Sprint 6000	11
Inbetriebnahme:	11
Übernahme von Transportunternehmen	11
Transport zum Aufstellungsort	11
Aufstellungsort	11
Anschluss	11
Testlauf	12
Erstbefüllung	12
Betrieb	12
Plattentransport	12
Temperatur	13
Reinigung und Wartung	13
Demontage	13
Reinigung	13
Entsorgung	14
Ersatzteilliste	15
Garantie	16
Haftungsausschluss	16
Copyright	16


sprint-anleitung-de Seite 2 / 16

Prospekt Sprint





Titankühlspirale der Sprint3000 (Option)




Sprint 3000 mit zusätzlicher Absaughaube (Option)

Verschiedene Materialdicken möglich (Option)

Innovative Ätztechnik im Horizontaldurchlaufverfahren >> Geeignet für alle sauren und alkalischen Ätzmedien

Neu! Die Typenreihe Sprint (3000/4500/6000) ist zur Fertigung doppelseitiger Leiterplatten mit einem Auflösungsvermögen unter 0,1 mm konzipiert. Sie ist als Tischmodell oder mit Fußunterbau lieferbar.

Mit dieser Typenreihe können komplette Fertigungstrassen zum Entwickeln, Ätzen und Spülen einschließlich Spülwasseraufbereitung zusammengestellt werden. Besonderes Leistungsmerkmal ist die Transporteinheit, die zu Reinigungszwecken komplett herausgenommen und die nahezu beliebig verlängert oder verkürzt werden kann. Damit sind kundenspezifische Änderungen oder Maschinenauslegungen möglich, wie z.B. neben der Regelbreite von 300mm (SPRINT 3000) auch 450mm (Sprint 4500) oder sogar 600mm (Sprint 6000).





sprint-anleitung-de Seite 3 / 16

Eigenschaften:

- Geringer Platzbedarf, leichtes Handling, Steuerpult vorn
- Servicefreundlichkeit: Alle Düsen selbst justierend mit Bajonettverschluss: kein Nachjustieren!
- Transport: Der wartungsfreie Kegelradantrieb (Titan-PP) mit Königswelle kann als komplette Transporteinheit aus der Titankupplung entnommen werden
- Transportgeschwindigkeit ist stufenlos regelbar 0-2 m/min
- Ätzkammer: Kurze Ätzzeiten und ein hochpräzises Ätzergebnis werden durch Präzisionsdüsen erreicht
- Ätzmittelfilter ist Standard
- Titanmantelheizung gesteuert mit selbst sicherndem Digitalthermostat
- integrierte Umlaufspüle plus Frischwasserspülzone, wahlweise auch mit
 - Näherungsschalter
- Saubere Restentleerung über Ablasshähne in den Vorratsbehältern.
- Sicherheit: Deckelschalter. Not-Aus



- **Abmessungen:** 1100 mm x 750 mm x 750 mm (LxBxH)
- Arbeitsbreite: 300 mm
- Elektrischer Anschluss: 230V,50Hz, 1.5kW • Füllmenge: 20 Liter Ätztank, 15 Liter Umlaufspüle
- Gewicht: ca. 95 kg
- Förderleistung: ca. 80/min brutto
- Sprühdruck: ca. 1 bar
- Temperaturbereich: 0 45 °C

mögliche Optionen/Module:

- Durchlaufbreite 300, 450 oder 600 mm
- Sensorsteuerung für Frischwasserspüle
- zusätzlich Absaughaube, schwenkbar angebracht
- Druck oben/unten über Kugelhahn individuell verstellbar
- kontrolliertes Befüllen des Ätzmittels über Zulauf Kugelhahn und Fasspumpe
- zusätzliche Umlaufspüle
- auf Wunsch doppelte, 3-fache oder 4-fache Länge der Ätzzo-
- Hochdruckpumpe für Spülanwendungen
- Titan-Kühlspirale mit Regelung (bei evtl. exothermischer Re-
- Trockengehschutz / doppelte Heizungsabsicherung
- Untergestell, Sicherheitswanne
- Optimierung der Durchlasshöhe bis 10mm für Klischeeanwendung
- angeschlossene Spülwasseraufbereitung
- Oszillation
- Einlauf- oder Auslauftisch

Jederzeitige technische Änderung vorbehalten.



Transport



Düsenstock



Mit Untergestell + Spülwasseraufbereitung (Version Welisch)



Anschlüsse SPRINT3000 lang



Ätzzone mit Oszillation



sprint-anleitung-de Seite 4 / 16

EG-Konformitätserklärung



EG-Konformitätserklärung/Declaration of Conformity

Hersteller / Supplier: Bungard Elektronik GmbH & Co. KG

Rilkestraße 1

51570 Windeck Germany

Jürgen Bungard, Geschäftsführer /general director

Bevollmächtigte Person für die Zusammenstel-

lung der technischen Unterlagen:

Rilkestraße 1 51570 Windeck Germany

Person in charge

Produkt: Durchlaufätz- und -entwickleranlage Sprint 3000

Hiermit erklären wir, dass die oben beschriebenen Maschinen allen einschlägigen Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Die oben genannte Maschine erfüllt die Anforderungen der nachfolgend genannten Richtlinien und Nor-

We hereby declare that the machines described above complies with all relevant provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC.

The above machine meets the requirements of the following guidelines and standards:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG / Machinery Directive 2006/42/EC
- EMV-Richtlinie 2014/30/EG / EMC Directive 2014/10830EC
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG / Low Voltage Directive 2014/35/EC
- DIN EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen Elektrische Ausrüstung von Maschinen Teil 1: Allgemeine Anforderungen / Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
- DIN EN ISO 14121-1 Sicherheit von Maschinen Risikobeurteilung Teil 1: Leitsätze / Safety of machinery - Risk assessment - Part 1: Principles
- DIN EN ISO 12100-1 Sicherheit von Maschinen Allgemeine Gestaltungsleitsätze, Risikobeurteilung und Risikominderung / Safety of machinery - Basic concepts, risk assessment and risk reduction
- DIN EN 55014-1 2012-05 Elektromagnetische Verträglichkeit, Anforderungen an Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte, Teil 1: Störaussendung / Electromagnetic compatibility Requirements for household appliances, electric tools and similar electrical appliances Part 1: Emission
- DIN EN 55014-2-2009-06 Elektromagnetische Verträglichkeit Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektro-werkzeuge und ähnliche Geräte - Teil 2: Störfestigkeit - / Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity
- Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive 2014/35/EG
- Maschinenrichtlinie / Machinery Directive 2006/42/EG/37/EG

Windeck, 10.1.2022

Jürgen Bungard Geschäftsführer





sprint-anleitung-de Seite 5 / 16

Bestimmungsgemäße Verwendung

Wässrig-alkalisches oder saures Ätzen von Leiterplatten oder Druckplatten.

Entwickeln von positiv oder negativ arbeitenden, wässrig-alkalisch verarbeitbaren Fotoresisten oder Laminaten (ggf. Entschäumer zufügen).

Alkalisches Resiststrippen (zusätzliche Filtrationseinheit erforderlich).

Alle anderen Anwendungen bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung oder geschehen auf volles Risiko des Anwenders.

Sicherheitshinweise

Allgemein

Bitte lesen Sie den folgenden Text sorgfältig und beachten Sie besonders die Hinweise zur Arbeitssicherheit und zur Inbetriebnahme.

Bewahren Sie die vorliegende Mappe bitte sorgfältig auf. Sie enthält Hinweise, die auch bei späteren Wartungs- oder Reinigungsarbeiten von Bedeutung sind.

Die Maschinen sind zur chemisch-physikalischen Behandlung von Leiterplatten bestimmt.

Die Maschinen sind nicht für die Integration oder Zusammenschalten mit anderen Maschinen oder Anlagen bestimmt. Sie dürfen nur in dafür ausgestatteten Räumen betrieben werden und nur von qualifiziertem Fachpersonal bedient werden. Kinder und Haustiere sind fernzuhalten!

Transport

Benutzen Sie nur geeignete Hebe und Transportmittel wie Gabelstapler oder Hubwagen. Sichern Sie die Maschine gegen Rutschen/Kippen.

Aufstellungsort

Die Maschine muss eben stehen und um die Maschine muss ausreichend Platz für Bedienung und Wartungsarbeiten sein (ca. 1m auf allen Seiten). Um das Eindringen von Chemikalien in den Boden zu verhindern, muss die Maschine entweder a) in einem ausreichend großen Raum mit Chemikalien festem, wasserdichtem Bodenbelag (keine Fliesen, kein Beton!) oder b) in einer Chemikalien beständigen wasserdichten Auffangwanne, die das gesamte Füllvolumen fasst, aufgestellt werden (als Option lieferbar).

Elektrik

Die Maschine ist unter Verwendung geprüfter Teile nach den üblichen Richtlinien zur elektrischen Sicherheit hergestellt. Dies entbindet den Benutzer jedoch nicht von seiner Sorgfaltspflicht beim Umgang mit elektrisch betriebenen Geräten.

Der gelb-rote Hauptschalter trennt die Maschine von der Spannungsversorgung. Die Absicherung des Stromkreises und der Fehlerstromkreis sind bauseitig auszuführen.

Nach Beendigung der Arbeiten sollte stets der Hauptschalter ausgeschaltet werden.

Vor allen Arbeiten an der Maschine (Befüllen, Entleeren, Reinigen, etc.) Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen.

Die in den Maschinen verwendeten Chemikalien weisen oft eine hohe elektrische Leitfähigkeit auf. Jeder Kontakt der Flüssigkeit mit spannungsführenden Teilen stellt daher eine ernste Gefährdung der elektrischen Sicherheit dar. In einem solchen Fall muss die Maschine umgehend vom Stromnetz getrennt und der Defekt umgehend und fachgerecht beseitigt werden. Dies gilt sinngemäß auch bei ausgetretenem oder verschüttetem Ätzmittel.

Wasseranschluss

Bei Arbeitsende oder längerer Unterbrechung sollte der gebäudeseitige Wasserhahn geschlossen werden, um Wasserschäden durch ein mögliches Leck am Schlauch vorzubeugen.

Persönliche Schutzausrüstung

Beim Umgang mit ätzenden Chemikalien müssen Schutzkleidung, Handschuhe und Gesichtsschutz getragen werden. Die Sicherheitshinweise des Herstellers bzw. des Lieferanten sind zu beachten.



sprint-anleitung-de Seite 6 / 16

Temperatur

Die Maschine darf nur bei gefüllten Medienbehältern eingeschaltet werden. Der Heizstab muss stets ausreichend mit Ätzmittel bedeckt sein! Bei frei liegendem Heizstab besteht Zerstörungsgefahr!

Der elektronische Thermostat ist gegen Bruch und Kurzschluss der Leitung zum Thermofühler gesichert. Dies entbindet den Betreiber jedoch nicht von der Pflicht, die Temperatur des Ätzmittels zu überwachen: Exotherme chemische Reaktionen können unter Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, zur Überhitzung des Ätzmittels führen. Die maximal zulässige Betriebstemperatur der Maschine beträgt 45° C.

Falls das Ätzmittel durch Lösen von Salzen oder Mischen von Flüssigkeiten zubereitet wird, muss dies in jedem Fall **außerhalb** der Maschine erfolgen! Beachten Sie hierzu die Sicherheitshinweise des Chemikalienherstellers.

Vor Verwendung von Ätzmitteln, deren chemisches Reaktionsverhalten als exotherm bekannt ist oder in Frage steht, sind zusätzliche Maßnahmen zum Überhitzungsschutz mit uns abzustimmen.

Falls trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einmal eine Überhitzung des Ätzmittels auftreten sollte, muss als erstes die Heizung ausgeschaltet werden. Die Ätzmittelpumpe muss hingegen eingeschaltet bleiben, damit das Ätzmittel durch die Zirkulation gekühlt wird.

Das Ablassen des Reinigungsmediums sollte erst ca. 10 Min. nach Abschalten der Heizung vorgenommen werden, damit diese keinen Schaden nehmen kann.

Arbeitssicherheit

Die Maschine besitzt einen Deckelsicherheitsschalter, der den Pumpenstromkreis beim Öffnen der Haube unterbricht. Überprüfen Sie bitte die Funktion des Positionsschalters regelmäßig.

Abluft

Eine Absaugung der Raumluft im Bereich oberhalb des Maschinenkörpers ist im Hinblick auf eventuelle Ätzmitteldämpfe zu empfehlen. Die Notwendigkeit einer Absaugung hängt von der verwendeten Flüssigkeit ab. Die Maschine kann mit einer zusätzlichen Absaughaube ausgestattet werden, die bei Bedarf an Ihr Abluftsystem angeschlossen werden kann

Umweltschutz

Entsorgen Sie verbrauchtes Ätzmittel entsprechend der lokalen Vorschriften.

Deutschland: Verbrauchtes Ätzmittel ist Sonderabfall. Es muss unter Angabe der Abfallschlüsselnummer einem für Ihr Gebiet zugelassenen Entsorgungsunternehmen übergeben werden. Kleinmengen können oftmals auch beim Umweltmobil oder dem Recyclinghof abgegeben werden, teils sogar kostenlos. Wir sind zur Rücknahme nicht befugt.

Abwasser

Die Gesetzgebung verbietet ein Überschreiten bestimmter Höchstkonzentrationen und -mengen von Kupfer (und anderer Schwermetalle) im Abwasser (in der Regel 0,5mg Kupfer / Liter Wasser). Die Platinen sollten nach dem Ätzen nicht unter fließendem Wasser gespült oder verbrauchtes Spülwasser in die Kanalisation geleitet werden! Daher darf das Spülwasser nur als Umlaufspüle betrieb werden oder muss über eine Wasseraufbereitung der Kanalisation zugeführt werden.


Sofern Sie im Haus nicht schon über eine entsprechende Wasseraufbereitung für das Spülwasser verfügen, empfehlen wir unsere Abwasseraufbereitungsanlage **Ionex** oder **AquaPur** für diese Aufgabe


Wir empfehlen, das Wasser der Spülzone(n) so lange als möglich zu verwenden, verschmutztes Wasser zu sammeln und später zum Neuansatz von Ätzmittel wiederzuverwenden und Überschüsse zusammen mit dem verbrauchten Ätzmittel zu entsorgen. Eine Neutralisation des Spülwassers oder gar des Ätzmittels kann und darf nur ein Fachbetrieb vornehmen!



sprint-anleitung-de Seite 7 / 16


Aufbau Standardmaschine mit Umlaufspüle






sprint-anleitung-de Seite 8 / 16

Aufbau verkürzte Maschine ohne Umlaufspüle







sprint-anleitung-de Seite 9 / 16

Technische Daten Sprint 300 D - kurz

Elektrischer Anschluss:	220 V~, 50 Hz, ca. 1400 W		
Außenabmessungen:	LxBxH 800 x 670 x 700 mm (mit Untergestell 1100mm)		
Gewicht:	70 kg		
Werkstoffe:	PVC, PP, Titan		
Ätzformat:	300 mm x endlos		
Ätzmitteltank:	ca. 20 L Ätzmittel		
	Zulauf: über Ätzzone		
	Ablauf: Tülle D20		
Ätzstrecke	250 mm, 6 Düsen oben/unten in 2 x 4 Reihen		
Pumpe:	1 Magnetkreiselpumpe mit 80 L, ca. 0,5 bar		
Frischwasserspüle:	über Magnetventil Einlauf ¾ Zoll Gewinde, Ablauf Rohr d50mm		
Transport:	stufenlos regelbar 0 - 2 m/min, 50mm Rollenabstand		
Heizung:	1 x 800 W Titanheizung, auf 45°C begrenzt		

Technische Daten Sprint 3000

Elektrischer Anschluss:	220 V~, 50 Hz, ca. 1500 W		
Außenabmessungen:	LxBxH 1100 x 670 x 750 mm (mit Untergestell 1100)		
Gewicht:	85 kg		
Werkstoffe:	PVC, PP, Titan		
Ätzformat:	300 mm x endlos		
Ätzmitteltank:	ca. 20 L Ätzmittel		
	Zulauf: über Ätzzone		
	Ablauf: Tülle D20		
Ätzstrecke	250 mm, 6 Düsen oben/unten in 2 x 4 Reihen		
Pumpe:	1 Magnetkreiselpumpe mit 80 L, ca. 0,5 bar		
Umlaufspüle:	ca. 15 L Tank, 1 Düsenreihe oben/unten mit je 2 Düsen, 1 Magn kreiselpumpe mit 40 L Pumpleistung ca. 0,5 bar		
	Zulauf: über Spülzone		
	Ablauf: Tülle D20		
Frischwasserspüle:	über Magnetventil Einlauf ¾ Zoll Gewinde, Ablauf Rohr d50mm		
Transport:	stufenlos regelbar 0 - 2 m/min, 50mm Rollenabstand		
Heizung:	1 x 800 W Titanheizung, auf 45°C begrenzt		



sprint-anleitung-de Seite 10 / 16

Technische Daten Sprint 450 d kurz

220 V~, 50 Hz, ca. 2500 W		
LxBxH 960 x 850 x 700 mm (mit Untergestell 1100mm)		
110 kg		
PVC, PP, Titan		
450 mm x endlos		
ca. 35 L Ätzmittel		
Zulauf: über Ätzzone		
Ablauf: Tülle D20		
300 mm, 12 Düsen oben/unten in 2 x 5 Reihen		
1 Magnetkreiselpumpe mit 80 L, ca. 0,5 bar		
über Magnetventil Einlauf ¾ Zoll Gewinde, Ablauf Rohr d50mm		
stufenlos regelbar 0 - 2 m/min, 50mm Rollenabstand		
1 x 2000 W Titanheizung, auf 45°C begrenzt		

Technische Daten Sprint 4500

gestell 1100mm)		
gestell 1100mm)		
LxBxH 1300 x 850 x 700 mm (mit Untergestell 1100mm)		
PVC, PP, Titan		
450 mm x endlos		
Reihen		
1 Magnetkreiselpumpe mit 80 L, ca. 0,5 bar		
n mit je 2 Düsen, 1 Magnet- . 0,5 bar		
de, Ablauf Rohr d50mm		
stufenlos regelbar 0 - 2 m/min, 50mm Rollenabstand		
1 x 2000 W Titanheizung, auf 45°C begrenzt		



sprint-anleitung-de Seite 11 / 16

Technische Daten Sprint 6000

220 V~, 50 Hz, ca. 2800 W		
LxBxH 1300 x 1150 x 700 mm (mit Untergestell 1100mm)		
150 kg		
PVC, PP, Titan		
600 mm x endlos		
ca. 40 L Ätzmittel		
Zulauf: über Ätzzone		
Ablauf: Tülle D20		
300 mm, 18 Düsen oben/unten in 2 x 5 Reihen		
2 Magnetkreiselpumpen mit 80 L, ca. 0,5 bar		
ca. 25 L Tank, 1 Düsenreihe oben/unten mit je 3 Düsen, 1 Magne kreiselpumpe mit 40 L Pumpleistung ca. 0,5 bar		
Zulauf: über Spülzone		
Ablauf: Tülle D20		
über Magnetventil Einlauf ¾ Zoll Gewinde, Ablauf Rohr d50mm		
stufenlos regelbar 0 - 2 m/min, 50mm Rollenabstand		
1 x 2000 W Titanheizung, auf 45°C begrenzt		

Inbetriebnahme:

Übernahme von Transportunternehmen

Kontrollieren Sie nach Erhalt und Auspacken der Maschine diese auf mögliche Transportschäden. Im Falle eines Transportschadens informieren Sie bitte Ihre Versicherung, den Spediteur und den Hersteller/Lieferanten.

Transport zum Aufstellungsort

Die Maschine unter Zuhilfenahme eines Hubwagens und ggf. einer Palette o.ä. zum Aufstellungsort bewegen.

Aufstellungsort

Die Maschine muss eben stehen und um die Maschine muss ausreichend Platz für Bedienung und Wartungsarbeiten sein (ca. 1m auf allen Seiten). Um das Eindringen von Chemikalien in den Boden zu verhindern, muss die Ma-

schine entweder a) in einem ausreichend großen Raum mit Chemikalien festem, wasserdichtem Bodenbelag (keine Fliesen, kein Beton!) oder b) in einer Chemikalien beständigen wasserdichten Auffangwanne, die das gesamte Füllvolumen fasst, aufgestellt werden (als Option lieferbar).

Anschluss

Verbinden Sie den Überlauf der Frischwasserspüle (PVC-Rohr D50) mit Ihrer Spülwasseraufbereitung. Stellen Sie anschließend eine Verbindung zum Frischwasserzulauf her (Gewinde 3/4"). Zum Schluss verbinden Sie die Maschine mit dem Stromnetz (220V/50Hz). Ein hausseitige Absicherung setzen wir voraus.

Falls vorhanden: Schließen Sie die Abluftstutzen (D75/63 Absaughaube ältere Version, D50 Außendurchmesser Absaugrohr neuere Version) an Ihre Raumabsaugung an.







sprint-anleitung-de Seite 12 / 16

Testlauf

Zur Kontrolle auf Dichtigkeit und Funktion sollten Sie die Maschine zunächst nur mit **Wasser** betreiben. Füllen Sie die Ätzkammer entweder über den Zulauf-Kugelhahn oder von oben, indem Sie die Abzugshaube nach oben schwenken und die Deckel abnehmen. Befüllen Sie die Umlaufspüle von oben. Bei beiden Becken darf der minimale und maximale Füllstand nicht unterschritten werden, da sonst die Heizung oder Pumpe Schaden nehmen können. Die Füllstandmarkierung min – max befindet sich an der transparenten Frontseite der Maschine.



Achtung: Der Füllstand und die Temperatur sind stets vom Bedienpersonal zu überwachen.

Schalten Sie nun den **Netzschalter** ein. Die weiße Kontrolllampe muss aufleuchten.

Schalten Sie den Transport ein und verstellen Sie die Geschwindigkeit.

Überprüfen Sie die Funktion von Ätz- und Umlaufpumpe, indem Sie den grünen Taster unter **pump** drücken. Den Sprühdruck für Ätzzone, Umlaufspüle und Frischwasserspüle können Sie über Kugelhähne einstellen.



Achtung: Die Heizung darf nur bei gefülltem Medienbehälter eingeschaltet werden. Ist keine der frontseitigen Tasten gedrückt, zeigt die Anzeige der Thermostate den Istwert. Mit zunehmender Heizzeit muss die Anzeige steigen.

Durch Drücken der SET-Taste wird der Sollwert in die Anzeige gebracht. Drückt man zusätzlich zur SET-Taste die Taste "AUF" oder "AB" wird der Sollwert erhöht oder erniedrigt. Werksseitig ist die Heizung auf den Sollwert 45°C eingestellt.

Schieben Sie probeweise eine Platte durch die Maschine.

Öffnen Sie den Deckel, dabei müssen die Pumpen abschalten (Sicherheitsdeckelschalter).

Entleeren Sie die Maschine wieder über die Kugelhähne.

Erstbefüllung

Achten Sie bei der Erstbefüllung drauf, dass alle Ablasshähne wieder geschlossen sind!! Befüllen Sie die Ätzzone wie beim Testlauf, aber diesmal mit der gewünschten Chemikalie. Benutzen Sie ggf. eine Fasspumpe oder ähnliches. Beachten Sie die Sicherheitshinweise, Anleitung und Sicherheitsdatenblatt der Chemikalie. Chemikalien außerhalb der Maschine ansetzen!



Plattentransport

Die zu ätzenden Platten werden, von vorne gesehen, an der rechten Seite der Maschine zugeführt. Dazu werden sie auf die erste Transportwelle aufgelegt und bis zum ersten Wellenpaar vorgeschoben. Es kann, besonders bei sehr langen Formaten, erforderlich sein, die Platten von Hand zu stützen, bis sie ausreichend weit eingezogen worden sind.

Falls hinter der Auslaufzone an der linken Seite der Maschine keine Ablagefläche angeordnet ist, müssen die geätzten Platten von Hand entnommen werden, da sie sonst zu Boden fallen. Als Option bieten wir Rollentische als Auslauf- bzw. Einlaufzone an.







sprint-anleitung-de Seite 13 / 16

Temperatur

Die einzustellende Temperatur hängt vom verwendeten Ätzmittel ab. Beim Ätzen mit Natriumpersulfat sollte sie etwa 40° C, bei Kupferchlorid oder -sulfat etwa 30° C, bei Eisen-III-Chlorid bis zu 45° C betragen.

Betriebstemperaturen über 50° C sind unbedingt zu vermeiden. Beachten Sie bitte, dass einige Ätzmittel, besonders bei hohem Plattendurchsatz, exotherm reagieren, sich also selbst erwärmen. In diesem Fall ist die Temperatureinstellung entsprechend niedriger zu wählen. Gegebenenfalls muss (im Leerbetrieb) ein Abkühlen des Ätzmittels abgewartet werden

Bei Arbeitsende oder längerer Unterbrechung sollte der gebäudeseitige Wasserhahn geschlossen werden, um Wasserschäden durch ein mögliches Leck am Schlauch vorzubeugen.

Nach Beendigung der Arbeiten sollte stets der Hauptschalter ausgeschaltet werden.

Reinigung und Wartung

Achtung

Bei Service-, Reinigungs- oder Reparaturarbeiten ist stets der Netzstecker zu ziehen!


Das Ablassen des Reinigungsmediums sollte erst ca. 10 Min. nach Abschalten der Heizung vorgenommen werden, damit diese keinen Schaden nehmen kann.

Befestigen Sie ein kurzes Stück Schlauch am Kugelhahn des Beckens, das Sie entleeren möchten,

und stecken Sie das andere Ende in ein bereitgestelltes geeignetes Gefäß. Öffnen Sie den Ablasskugelhahn. Um evtl. Verschlammungen aufzulösen, spülen Sie über den Zulauf mit etwas Wasser nach.

Demontage

- 1. (falls vorhanden:) Ablufthaube öffnen.
- 2. Deckel entnehmen.
- Düsenverschraubung öffnen und Düsenstock entnehmen. Die Düsen lassen sich leicht durch Drehen des Bajonettverschlusses herausnehmen und können sich durch die Arretierung nicht verstellen, wodurch jegliches Nachjustieren entfällt.





Alle Teile des Maschinenkörpers außer der Haube können bei Bedarf mit einem mild abrasivem Flüssig-Reinigungsmittel vorgereinigt werden. Die Haube darf nicht mit scheuernden Mitteln behandelt werden, da sie sonst ihre Transparenz verliert. Bei Verwendung von Eisenchlorid als Ätzmittel hat sich auch unser Fleckentferner bewährt. Der Entfernung von Verschmutzungen und Ätzmittelresten muss immer eine gründliche Nachreinigung mit klarem Wasser folgen.

Zur Reinigung des Ätzmittelbehälters sind Düsen und Transport wie oben beschrieben auszubauen. Eventuelle Schlammablagerungen werden mechanisch entfernt und mit dem verbrauchten Ätzmittel entsorgt.



sprint-anleitung-de Seite 14 / 16

Bei Verwendung von Eisen(III)-Chlorid können hartnäckige Schmutzablagerungen auch chemisch entfernt oder zumindest gelöst werden. Dazu wird die Maschine statt mit Ätzmittel mit einer 10-15%igen Salzsäurelösung oder alternativ mit unserem Fleckentferner RX3 betrieben. Weitere Informationen dazu lassen wir Ihnen gerne zukommen.

Das Abspülen der vorgereinigten Maschine kann auch mit einem Hochdruckreiniger erfolgen. Dabei

sind aber unbedingt alle stromführenden Teile (Konsole, Kabel, Motor etc.) vor Spritzwasser zu schützen. Achtung! Ätzmittelreste und eventuelle Schlammablagerungen dürfen nicht ins Abwasser gelangen.

Die Düsen können zur Reinigung aus den Düsenstöcken entfernt werden. Sie dürfen nur ausgespült und/oder mit Druckluft ausgeblasen, aber nicht mechanisch gereinigt werden.

Die Filter in der Ätzzone müssen in regelmäßigen Abständen (bei jedem Ätzmittelwechsel) gereinigt werden.



Entsorgung

Die Entsorgung des Ätzmediums muss mit dem Chemikalienhändler vereinbart werden.

Die Ätzmaschine wurde überwiegend aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt und ist bei späterer Verschrottung einer ordnungsgemäßen und damit umweltgerechten Entsorgung zuzuführen.



sprint-anleitung-de Seite 15 / 16

Ersatzteilliste

Artikel	4500	600	Bezeichnung	Name
E3000/1			Magnetventil	Magnet valve
E3000/2			Antriebsgetriebemotor	gear motor drive
E3000/2/1			Regeleinheit für Getriebemotor	control unit for gear motor
			Schaltplatine für alle Sprinttypen ab 2014	
			SP3000_4500_adapt_pcb	Sprint pcb SP3000_4500_adapt_pcb
E3000/3			Drucktaster rot / grün	push buttons red, green
E3000/4			Thermostat St rund	Thermostat St round
E3000/4/1			Fühlerrohr für Thermostat	Sensor tube for Thermostat
E3000/4/2			Fühler	Sensor
E3000/5			Flügelrad	Impeller Fan
E3000/6			Schalter für Heizung	Switch for Heating
E3000/7			Hauptschalter	Main switch
E3000/8			Ablaßhahn	Drain cock
E3000/9			Pumpenfilter	Pump filters
E3000/10			Schaltschütz für Pumpe	Contactor relay for pump
E3000/11			Viton-O-Ring für Pumpenflansch	Viton-O-Ring for pump flange
E3000/12			Wellendichtring	Shaft seal ring
E3000/13	E4500/13	E6000/13	Titan-Heizung	Titan heating
E3000/14			Flachstrahldüse	Flat jet nozzle
E3000/14/1			Mutter mit Bajonettverschluß für Düse	Parent with bayonet for nozzle
E3000/14/2			Dichtung für Flachstrahldüse	Seal for nozzle
E3000/15			Kegelrad für Transportwalzen	Bevel gear for transport systems
E3000/15/1			Kegelrad für Königswelle	Bevel gear for main shaft
E3000/16			Titan-Stift	titan pen
E3000/18			Pumpe alt Welisch	pump alt Welisch
E3000/18/2			Pumpenwelle	pump shaft
E3000/19	E4500/19	E6000/19	EPDM-Abquetschwalze unten	Lower EPDM squeeze-off-rollers
E3000/19/1	E4500/19/1	E6000/19/1	EPDM-Abquetschwalze oben	Upper EPDM squeeze-off-rollers
E3000/20	E4500/20	E6000/20	Transportwelle	transport shaft
E3000/20/1			Transportröllchen	transport rolls
E3000/21			Pumpe Umlaufspülzone	pump for closed loop rinse
E3000/22			Ätzsieb	Etching filters
E3000/23			Deckelschalter	Cover Switch
E3000/24				Spacer for 10 mm clichee application
E3000/25				Front panel without switches
E3000/26	E4500/26	E6000/26	Düsenstock komplett oben	Upper nozzle bar for etching section
E3000/27	E4500/27	E6000/27	Düsenstock komplett unten	Lower nozzle bar for etching section
E3000/28				nozzle bar for rinsing section without nozzles
E3000/29	E4500/29	E6000/29	Düsenstock komplett oben für Spülzone	Upper nozzle bar for rinsing section
E3000/30	E4500/30	E6000/30	Düsenstock komplett unten für Spülzone	Lower nozzle bar for rinsing section



sprint-anleitung-de Seite 16 / 16

Garantie

Alle Maschinen werden vor Auslieferung einer Prüfung auf Dichtigkeit, Funktion und Dauerbetriebsfestigkeit unterzogen. Auf die Maschine gewähren wir unseren Kunden eine Werksgarantie von 12 Monaten ab Kaufdatum in Bezug auf Fehlerfreiheit in Material und Verarbeitung. Wir leisten Garantie nach unserer Wahl durch Austausch fehlerhafter Teile oder durch Reparatur der Maschine in unserem Hause. Altteile gehen in unseren Besitz über.

Haftungsausschluss

Bungard GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Änderungen oder Verbesserungen an Maschinen oder Maschinenspezifikationen, die sie nach eigenem Ermessen als notwendig erachtet, vorzunehmen und übernimmt keinerlei Verpflichtung hinsichtlich der Implementierung besagter Änderungen in zuvor verkauften Maschinen.

Bungard Produkte und Dienstleistungen unterliegen den zu diesem Zeitpunkt geltenden Preisen und Bedingungen. Bei diesen Preisen und Bedingungen sind Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Dokument gelten vorbehaltlich Änderungen und stellen keinerlei Zusicherung seitens Bungard dar.

Dieses Handbuch enthält Informationen für die Sprint3000 und ist das Original.

Verkaufs- und Lieferbedingungen: Diese stehen dem Käufer spätestens bei Vertragserfüllung zur Verfügung. Wir übernehmen keine Garantie oder Haftung für Schäden am Material oder für Verletzungen von Personen, wenn sie aus einem der folgenden Gründe verursacht wurden:

Unsachgemäßer Gebrauch der Maschine

Falsches Aufbauen, Einrichten und Betreiben der Maschine oder unzulänglicher Service

Gebrauch der Maschine mit schadhaften Sicherheitsvorrichtungen

Nichtbefolgen des Handbuchs hinsichtlich Transport, Lagerung, Zusammenbau, Einrichtung und Service der Maschine

Unerlaubte Änderungen an der Maschine

Unsachgemäße oder unvollständige Reparaturen

Zerstörende Krafteinwirkungen auf die Maschine infolge von Fremdkörpern oder von starker äußerer Gewaltanwendung

Verwendung von nicht-originalen Ersatzteilen

Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen.

Ersatz- oder Folgeansprüche aus Beschädigung oder Zerstörung von in der Maschine bearbeiteten Werkstücken können wir nicht anerkennen, da sich die Einflussgrößen beim Betrieb der Maschine weitgehend unserer Kontrolle entziehen.

Dies gilt sinngemäß auch für Ansprüche aus Schäden an Gegenständen, Gebäuden und Personen sowie der Umwelt.

Alle Informationen wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Irrtum und technische Änderungen, auch ohne vorherige Ankündigung, behalten wir uns jedoch vor.

Betrieb in aggressiver, staubreicher, feuchter, extrem heißer oder explosionsgefährdeter Umgebung erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des Anwenders.

Für entsprechende Vorsichtsmaßnahmen und Schutzeinrichtungen hat der Anwender selbst zu sorgen. Jegliche Haftung für Schäden, die durch den Betrieb in solcher Umgebung entstehen wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

Copyright

© 2022 Bungard Elektronik GmbH & Co. KG

